



10.1.2013

STYREXON®

paropriepustný nehorľavý vonkajší kontaktný tepelnoizolačný systém

Použitie

Zateplňovací systém STYREXON sa používa na zlepšenie tepelnej izolácie muriva novostavieb, ako aj na dodatočné zateplenie obvodových plášťov starších budov, s dôrazom na zachovanie paropriepustnosti a dodržanie podmienky nehorľavosti:

- Rýchle zateplenie novostavieb so zvyškovou vlhkosťou,
- Zateplenie starších domov a ich rekonštrukcií,
- Zateplenie vlhkého muriva s efektom vysúšania
- Zateplenie výškových stavieb nad 22.5 m bez požiarnej obmedzenia
- Zateplenie únikových východov, protipožiarnych murov a iných požiarne rizikových stavieb

Popis

Použité materiály v systéme STYREXON sú zošúladené z hľadiska mechanických vlastností jednotlivých komponentov. Podstata výhod systému STYREXON spočíva v zachovaní originálnosti polystyrén cementovej zmesi STYCON®200.

Izolant	polystyrén cementová doska	Styrcos 200
Mechanické pripomienky	plastové tanierové príchytky	JANSA PTP Bravoli PTH
Lepiacia a výstužná vrstva	lepiaca a armovacia stierka na STYRCOS	LepStyr plus
Spojovacia vrstva	penetračný náter	Penestry
Výstužná vrstva	sklotextilná mriežka	R 117, R 131
Povrchová úprava	minerálna omietka silikátová omietka silíkon-silikát. omietka termoizolačná omietka	Weber.min Weber.pas silikátová Weber.pas clean Actin FIS thermo

Projektová príprava

Najskôr je potrebné vykonať stavebno-technický prieskum zateplňovaného objektu a na základe tohto prieskumu vyhotoviť projekt potrebných sanačných prác, ktorý musí obsahovať:

- Tepelnotechnické posúdenie stavby pred a po zateplení so stanovením tepelného odporu, hrúbky zateplenia a energetických úspor.
- Posúdenie difúzie vodných párov pôvodnej konštrukcie (ak podklad tvorí disperzný náter, treba ho odstrániť, resp. narušiť) a po zateplení s ohľadom na zvolenú povrchovú úpravu.
- Statické posúdenie, únosnosť podkladu a jeho sanácia (či je nutné podklad odstrániť, opraviť či ponechať), spôsob a systém kotvenia (únosnosť kotiev príp. overiť ťahovou skúškou) a návrh úprav, potrebných vykonať pred zateplením.
- technickú správu s najdôležitejšími údajmi a zásadami pre použitie a montáž tepelnoizolačného systému.

Prípravné práce

Pred zahájením zateplňovacích prác je potrebné venovať pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych výrobkov.

Bleskozvody treba z fasády uvoľniť a po zateplení predĺžiť ukotvenie až do nosného muriva. Parapetné plechy, oplechovanie atíky, rímsy, strešné zvody a ostatné konštrukcie pripevnené na fasáde upraviť o požadovanú hrúbkou. Pri rekonštrukciách treba staré omietky sanovať alebo odstrániť. Fasádný disperzný náter treba narušiť, najlepšie úplne odstrániť. Fasáda musí byť **rovná, nosná a čistá**.

Pred samotným začatím kladenia dosiek STYRCON je vhodné fasádu očistiť od prachu tlakovou vodou.

Realizácia zateplenia

Zakladanie prvého radu

Soklové lišty sa fixujú na fasádu tak, aby boli pevnou oporou pre dosky STYRCON. Tie sa vložia do soklovej lišty a prichytia o podklad lepením a tiež mechanicky tanierovými príchytkami.

Technologická prestávka min. 24 hod.

Aby prvý rad bol pevný a prenesol začazenie ďalších radov.

Lepenie ďalších radov

Ďalšie rady dosiek STYRCON sa lepia o podklad, pričom sa ukladajú vedľa seba na väzbu (aj v rohoch).

Technologická prestávka min. 24 hod.

Na vytvrdnutie a získanie pevnosti cementového lepidla.

Kotvenie, brúsenie a penetrácia

Po vytvrdnutí cementového lepidla sa dosky ukotvia tanierovými príchytkami o podklad. Zateplený povrch sa následne prebrúsi tak, aby mal maximálnu rovinnosť a napustí sa penetračným náterom na zlepšenie adhézie a odprášenia podkladu.

Technologická prestávka min. 2 hod.

Na zaschnutie penetračného náteru.

Výstužná vrstva

Pásmy sklomriežky a rohovými lištami sa najprv vystužia rohy otvorov na fasáde (okná, dvere a pod.), rohy budovy a ostatné členiacie prvky stavby. Zubovým hladidlom (10 x 10 mm) sa nanesie armovacia stierka, vtlačí a zatrie sklomriežku tak, aby bola celá vnorená a stierka mala výslednú hrúbku cca 4 mm. Prekrytie pásov sklomriežky je 0,1 m.

Technologická prestávka min. 5 dní.

Na dostatočné vyzretie výstužnej vrstvy.

Povrchová úprava

Na výstužnú vrstvu sa nanesie príslušný penetračný náter a po zaschnutí sa aplikuje ušľachtilá, tenkovrstevná omietka. Nanáša sa pomocou oceľového hladidla a požadovaná štruktúra sa vytvorí plastovým hladidlom, resp. štrukturálnym valcom.



Kontrola pri práci

Kontrolná činnosť musí zodpovedať zložitosti zateplňovacích plôch. Úmerne s náročnosťou zateplňovaných detailov sa musí klásiť zvýšený dôraz na dodržiavanie technologickej disciplíny. Počas realizácie zateplňovacích prác sa kontrolná činnosť zameriava hlavne na:

- Rovný, suchý, pevný a čistý zateplňovaný podklad,
- Vykonávanie prác pri teplotách, ktoré neklesnú pod +5°C,
- Rovinnosť, správnosť prichytenia a dodržanie väzby dosiek STYRCON. Vystupujúce hrany treba zbrúsiť,
- Súvislé napenetrovanie dosiek STYRCON po ich prebrúsení,
- rovnomenné nanesenie cementového lepidla zubovým hladidlom (10x10 mm), do ktorého bude vnorená sklomriežka,
- Dostatočné prekrytie pásov sklomriežky (min. 0,1m),
- Sklomriežku vystužiť aj kúty okenných a dverných otvorov,
- Správnu konzistencia a kvalitné rozotrenie omietky a jej estetické zapracovanie,
- Dôkladné zakrytie okien, parapetov, ríms a ich následné očistenie po aplikácii povrchovej úpravy fasády,
- Správnosť oplechovania a osadenia bleskozvodu,
- Dôsledné dodržiavanie stanovených riešení konštrukčných detailov a technologických prestávok.

Odporučané náradie

Na rezanie dosiek stolový cirkulár s karborundovým kotúčom, alebo pílenie oceľovou pílkou so širokým listom. Na nanášanie základnej vrstvy treba použiť zubové hladidlo (10x10 mm). Na miešanie používať elektrické miešadlo.

Na kotvenie plastových príchytek je potrebná elektrická vŕtakma príslušnej veľkosti a dĺžky. Brúsna doska je určená na zabrusenie dosiek STYRCON. Fasádny maliarsky valec na penetráciu dosiek STYRCON a aj pod omietku. Oceľové hladidlo na nanesenie omietky a plastové hladidlo na tvorbu štruktúry.

Na kontrolu sa používa vodováha, olovnica a 2 m dlhá kontrolná lata.

Bezpečnosť a ochrana

Pri realizácii zateplenia sa uplatňujú právne normy SR, týkajúce sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, najmä vo výskach a pri práci s technickými a elektrickými zariadeniami, Zákonník práce a ostatné s tým súvisiace právne predpisy, zmeny a doplnky.

Pri práci je potrebné používať osobné ochranné prostriedky

Technické údaje

Vlastnosti	Skúš.metóda	parameter
Faktor difúzneho odporu μ		
LepStyr plus + Weber.min	ETAG004 5.1.3.4	14,7
LepStyr plus + Weber.pas silikát	ETAG004 5.1.3.4	20,4
LepStyr plus + Weber.pas clean	ETAG004 5.1.3.4	19,6
LepStyr plus + Actin FIS Thermo	ETAG004 5.1.3.4	47,1
Pevnosť LepStyr plus pri pretrhnutí a po 80 cykloch vlhkostných a teplotných zmien	ETAG004 C4.2	1,6 MPa 1,4 MPa

Vlastnosti	Skúš.metóda	parameter
Prídržnosť		
LepStyr plus ku STYRCONU	ETAG004 5.1.4.1.3	130 kPa
po ponorení do vody (2 dni.) a sušení (7 dní)	ETAG004 5.1.4.1.3	130 kPa
LepStyr plus k podkladu	ETAG004 5.1.4.1.2	800 kPa
po ponorení do vody (2 dni.) a sušení (7 dní)	ETAG004 5.1.4.1.2	800 kPa
Reakcia na oheň	EN 13501-1	A2 – s1,d0
Statický modul pružnosti LepStyr plus a po 80 cykloch vlhkostných a teplotných zmien	ETAG004 C4.2	1 370 MPa 1 160 MPa

Dodanie, balenie a skladovanie

Dodávka komponentov systému STYREX sa uskutočňuje dopravným prostriedkom zákazníka, prípadne prostredníctvom iných prepravnoobchodných organizácií a odovzdáním výrobkov prepravcovia na prepravu pre kupujúceho, alebo odovzdáním výrobkov kupujúcemu predávajúcim.

Dosky STYRCON sú ukladané na väzbu na paletách (1,0x1,4m), označené a fixované pomocou stretch fólie, obvinutím palety. Takto balené ich možno prepravovať na zakrytom nákladnom priestore auta. Počet dosiek uložených na palete závisí od hrúbky. Ostatné komponenty systému sú dodávané v originálnom balení.

V mieste realizácie zateplenia musí byť vyčlenený zastrešený skladový priestor pre uloženie dosiek STYRCON, podľa možnosti na pôvodnej palete a na väzbu, bez zbytočného prekladania platní s rizikom ich poškodenia. Omietky a stierku skladovať v suchu pri teplote nie menej ako +5°C.

Technická dokumentácia

Európske technické osvedčenie:
– vydané na základe postupu: ETA – 11/0108
CUAP 04.04/59 XII.2012 IX.2012

CE	
Stycon s.r.o.	
Hlavná 71, 95173 Jelenec	
Slovenská republika	
12	
ETA – 11/0108	CUAP 04.04/59
Názov	STYREXON
Účel použitia	Vonkajší tepelnouizolačný kontaktný systém (ETICS) na vonkajšie zateplenie budov



Zásady zatepl'ovania

Postup prác systémom STYREXON® je, až na niekoľko detailov, zhodný s inými zatepl'ovacími systémami. Správna funkčnosť zateplenia závisí okrem iného najmä od správnosti riešenia detailov a kvality realizácie. Pravidlá a postupy uvedené v technologickom predpise je treba dodržať, aby bola zabezpečená kvalita realizovaných prác.

UKLADANIE DOSIEK STYRCON

Dosky STYRCON sa kladú na väzbu tak, aby sa striedali vertikálne spoje dosiek. Väzbu treba dodržať i na nárožiach, kútoch a iných výstupkov fasády. (obr.1)

Pri montáži treba dbať na geometrickú presnosť ukladania dosiek, aby na mieste styčných škár nevznikala nežiadуча medzera. Rovinlosť hrán treba podľa potreby upraviť brúsnou doskou.

Styk dosiek STYRCON nesmie byť vyplnený lepiacou a armovacou stierkou.

PRICHYTÁVANIE DOSIEK STYRCON

Prichytávanie dosiek STYRCON sa realizuje lepením k podkladu a následným kotvením pomocou plastových tanierových prichytiak (PTP).

Lepenie:


Na nosný, rovinný, tlakovou vodou odprašnený povrch pomocou stierky LepStyr+.

Vrstva lepidla sa naniesie po krajoch zadnej strany dosky STYRCON s dvoma priečkami v tretinovej vzdialosti od seba na rubovú (zadnú) stranu dosiek STYRCON, ktorá je drsnejšia ako lícna. Šírka naneseného lepidla by mala byť cca. 100-150 mm. Podlepené má byť viac ako 40 % plochy. Vzduchová medzera za doskou musí byť uzavretá. (obr.2)


Ukončenie treba urobiť v základnej vrstve s presahom sklomriežky aspoň 0,1 m, prip. pomocou ukončovacieho profilu.

Kotvenie:


PTP je nosným prvkom zatepl'ovacieho systému. Dosky STYRCON sa štandardne kotvijú dvomi PTP, cca. 0,2 m od krajov dosky, pri výške zateplenia nad 10 m tromi PTP. (obr.1)




Obr.1. Ukladanie styrconových dosiek na väzbu a spôsob ich kovenia na fasáde




Obr.2. Lepenie zadnej strany styrconovej dosky




Obr.3. Založenie zateplenia pomocou soklovej lišty




Obr.4. Založenie zateplenia na terase, balkóne, okapovom chodníku




Obr.5. Založenie zateplenia na terase, balkóne, s keramickým obkladom




Obr.6. Ukončenie zateplenia pod stropom, krovom



Obr.7. Diagonálna výsúž v kúte otvoru (okno, dvere...)



Obr.8. Vystrúzenie rohu a spôsob ukončenia zateplenia na rovinej fasáde s priznanou hranou



Obr.9. Spôsob vystúpenia kútu vzájomným prekrytím sklomriežky

V prípade skracovania dosiek platí, ak je horizontálny rozmer väčší ako vertikálny, ktorý sa 2 ks PTP, ak je horizontálny rozmer menší ako vertikálny, ktorý sa doska jednou PTP. Dosky STYRCON pliené na menšie rozmery sa lepia k podkladu celoplošne. Týka sa to hlavne zatepl'ovania ostien, rímsy, atíky a pod. (obr.1)

Posledný rad dosiek pri hornom ukončení budovy sa kotví tromi PTP, pri bočnom ukončení sa do každej horizontálnej špáry medzi krajnými doskami pridá jedna PTP. (obr.1)

Odporúča sa vŕtanie s príklepom pre pevné materiály ako betón a plná tehla, bez príklepu pri pôrobtene a dutinových keramických tvárciach. Minimálna kotevná hĺbka príchytky v nosnom murive je 45 mm (pôvodná omietka sa za nosné murivo nepovažuje) a vývrtaný otvor musí byť min. o 15 mm dlhší ako je dĺžka PTP. Tá sa do otvoru zatlčie tak, aby tanier bol zapustený v doske a rozopre sa klincom.

Pre stavebné konštrukcie, ktoré nerieši statický výpočet pre zatepl'ovací systém STYREXON je treba urobiť statický výpočet, riešiaci konkrétné limity stavebnej konštrukcie - pevnosť, kvalitu a typ podkladu, rozsah zatepl'ovanej plochy atď.


ZAČATIE A UKONČENIE ZATEPLENIA

Začiatok zatepl'ovacieho systému treba založiť vo vzdialenosťi min 2x väčšej ako je hrúbka stropu nad nevykurovaným suterénom.

Na upevnenie soklovej lišty je treba použiť zatlkacie skrutky s hmoždinkou. Dôležité je aby kotvenie malo oporu v nosnom murive (nie v omietke). Lišty je vhodné spájať medzi sebou plastovými spojkami a vypodložiť od fasády na to určenými podložkami. (obr.3)


Pri nanášaní základnej vrstvy treba sklomriežkou a lepidlom prekryť spoj so soklovou lištom tak, aby nedošlo k jeho priznaniu (prasknutiu). Styk soklovej lišty s nezateplenou soklovou časťou je nutné kvôli dilatácii podtlmiti. (obr.3)

V prípade dodatočného napojenia na dlažbu sa spodná časť dosiek STYRCON obalí sklomriežkou s stierkou LepStyr+, alebo sa použije soklový profil. Medzera 2-3cm sa vyplní vodoodolným pružným tmeľom, resp tesniacim profilom. (obr.4)



Napojenie na zásyp sa robí tak, že na pivničnú časť muriva sa aplikuje zateplenie doskami STYRCON. Nopová fólia sa priloží k doskám STYRCON tak, aby horná hrana fólie bola cca 10 cm nad povrhom. Na dne výkopu sa podľa možnosti urobí drenáž a zásypom sa dokončia terénné úpravy.

Ochrannu zateplňovacieho systému v spodnej časti možno riešiť soklom vytvoreným z keramického obkladu. Styk dlažby a soklového obkladu treba zatmeliť, aby sa zabránilo prieniku vody. (obr.5)




Obr.10. Zateplenie pri parapete

BRÚSENIE A PENETROVANIE

Zabrusenie sa robí na to určeným náradím - brúsnou doskou, resp. fasádnou rašplou.


Na penetráciu sa používa penetračný náter Penestyr, riedený s vodom v pomere 1:4. Nanáša sa malíarskym valcom, alebo štetkou, v jednej vrstve.



Obr.11. Zateplenie pri parapete purpenou


VÝSTUŽNÁ VRSTVA

Sklomriežka sa vtláča do stierky LepStyr+ zubovým hladidlom (zub 10x10) tak, aby bola celá vnorená a výsledná hrúbká stierky bola 4 mm. V prípade potreby treba naniesť stierku na 2x. Prekrytie pásov sklomriežky musí byť min. 0,1 m.



Obr.12. Zateplenie ostenia s použitím dilatačnej okenné lišty

Celoplošné lepenie sklomriežky sa robí až po zaarmovaní a vystužení všetkých detailov stavby - ostenia, nadpražia, bočného a horného ukončenia zateplenej plochy, nároží a kútov.



Obr.13. Zateplenie nad pražia s použitím okapového rohového profilu


NÁROŽIE, OSTEŇIE, NADPRAŽIE, PARAPET

Vzhľadom na to, že nárožie je miesto so zvýšeným mechanickým namáhaním, treba mu venovať zvýšenú pozornosť. Odporúča sa použiť rohovú lištu so sklomriežkou.

Ak sa zatepljuje iba štítová strana budovy je vhodné zatepliť nárožie i zo strany priečelia na šírku aspoň 2x väčšiu ako je šírka obvodového plášťa. Ukončenie treba urobiť armovaním výstužnou vrstvou, resp. pomocou ukončovacieho profilu.

V kútoch otvorov na fasáde (dvere, okná a pod.) sa na zachytenie tlakov spôsobujúcich diagonálne trhliny kladie pás sklomriežky (0,5x0,5 m) pod 45° uhlom. Sklomriežka sa diagonálne priloží na kút ostenia a vtlačí do vopred naneseného lepidla. Strana prekrývajúca otvor sa v strede preze smerom do kúta a vzniknuté trojuholníky sklomriežky sa odrezú.


Dodržaniu tohto detailu treba venovať maximálnu pozornosť. (obr.7)



Obr.14. Ukončenie zateplenia pri atike

Sklomriežkou treba prekryť celú plochu ostenia a nadpražia až k okennému/dvernému rámu a systém ukončiť dilatačne pomocou tmelom, resp. profilom (napr. okenná lišta). (obr.12, 13)

Pri zateplení parapetu treba parapet klásiť do polyuretanovej peny, nanesenej na vopred pripravenú a očistenú plochu. (obr.11)




Obr.15. Spôsob zateplenia rímsy


Styk parapetu s ostiením (po bokoch) a tiež styk so zateplením zospodu treba pretmeliť, aby sa zabránilo zatečeniu vody do fasády a vytvoriť dilatačný styk. Oplechovanie má byť vyspádované a vytvarované tak, aby voda nezatekala pod okenný rám a z bokov do ostienia aj v prípade, že ide o hrubšiu vrstvu topiaceho sa snehu. (obr.10)

Potrebné je zatepliť aj ostienia fasádnych otvorov (okná, dvere a pod.), aby sa zabránilo tvorbe tepelných mostov a kondenzácie vodnej pary. Je to potrebné urobiť aj vtedy, keď sa nevymieňajú okná. (obr.12)

Špáry medzi izolačnými doskami sa nesmú stretnúť v kúte ostienia. Kút musí byť vyrezaný do dosky STYRCON. (obr.7)



Obr.16. Priznanie dilatačnej škáry pomocou dvoch rohových profílov



Obr.17. Priznanie dilatačnej škáry pomocou dilatačného profílu

ATIKA A RÍMSA

Klampiarske konštrukcie treba vymeniť za nové a zohľadniť pritom hrúbkou zateplňovacieho systému a dodržať presah 30 mm.

Rohový plech treba klásiť do PUR peny, nanesenej na pripravenú a očistenú plochu a styk spodnej strany plechu so zateplňovacím systémom riešiť dilatačne. (obr.14)

Zatepliť treba aj horizontálne vystupujúcu konštrukciu - rímsu. Horná plochá rímsa musí umožniť odtekanie vody. Odporúča sa jej oplechovanie a na spodnej strane rímsy vytvoriť okapový nos. (obr.15)

Dilatačný styk, ktorý sa ponecháva v mieste pôvodnej dilatácie konštrukcie, sa po zateplení konštrukcie vyplní polyuretanovou penou. Dilatačnú škáru treba vodotesne uzavrieť tmelom, resp. tesniacim profilom a prekryť dilatačnou lištou. (obr.16, 17)